



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica

Elenco de gli idranti riparati sulla rete irrigua
tubata dal 1° Giugno al 14 Luglio 2018

GIORNO	IMPIANTO
01/06/2018	BOSCARIELLO
07/06/2018	BOSCARIELLO
07/06/2018	BOSCARIELLO
07/06/2018	BOSCARIELLO
12/06/2018	BOSCARIELLO
13/06/2018	BOSCARIELLO
14/06/2018	BOSCARIELLO
16/06/2018	BOSCARIELLO
16/06/2018	BOSCARIELLO
27/06/2018	BOSCARIELLO
13/07/2018	BOSCARIELLO
13/07/2018	BOSCARIELLO
06/06/2018	CASTRULLO
06/06/2018	CASTRULLO
07/06/2018	CASTRULLO
08/06/2018	CASTRULLO
13/06/2018	CASTRULLO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica

Elenco de gli idranti riparati sulla rete irrigua
tubata dal 1° Giugno al 14 Luglio 2018

18/06/2018	CASTRULLO
19/06/2018	CASTRULLO
21/06/2018	CASTRULLO
22/06/2018	CASTRULLO
23/06/2018	CASTRULLO
02/07/2018	CASTRULLO
02/07/2018	CASTRULLO
12/07/2018	CASTRULLO
02/07/2018	CORNO D'ORO
13/06/2018	FIO
13/06/2018	FIO
21/06/2018	FIO
22/06/2018	FIO
22/06/2018	FIO
23/06/2018	FIO
30/06/2018	FIO
30/06/2018	FIO
07/07/2018	FIO
10/07/2018	FIO
22/06/2018	IV LOTTO
28/06/2018	LITORANEO NORD
30/06/2018	LITORANEO NORD
07/06/2018	LITORANEO SUD
21/06/2018	LITORANEO SUD

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica

Elenco de gli idranti riparati sulla rete irrigua
tubata dal 1° Giugno al 14 Luglio 2018

22/06/2018	LITORANEO SUD
05/07/2018	LITORANEO SUD
06/07/2018	LITORANEO SUD
04/07/2018	NORD
09/07/2018	NORD
10/07/2018	NORD
11/07/2018	NORD
12/07/2018	NORD
16/06/2018	TUSCIANO
22/06/2018	TUSCIANO
10/07/2018	TUSCIANO
10/07/2018	TUSCIANO
11/07/2018	TUSCIANO
21/06/2018	V LOTTO
21/06/2018	V LOTTO
03/07/2018	V LOTTO
03/07/2018	V LOTTO
19/06/2018	VASCA "D"
20/06/2018	VASCA "D"
20/06/2018	VASCA "D"
22/06/2018	VASCA "D"
02/07/2018	VASCA "D"



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica Elenco delle riparazioni eseguite sulla rete irrigua tubata dal 1° giugno al 14 Luglio 2018

GIORNO	ORARIO DI INIZIO E DI FINE LAVORO	MACCHINA	IMPIANTO	IDENTIFICAZIONE CONDOTTA	NOTE
01/06/2018	07:00/13:20	TERNA	BOSCARIELLO	SEC. FI	RIPARAZIONE SARACINESCA FIOCCHIE (ALFANO)
04/06/2018	07:00/13:20	PW 140	BOSCARIELLO	SEC. FIB	CONDOTTA DA Ø 110 (GRUPPO DI CONSEGNA) FORATA SU ENTRAMBI I RAMI EFFETTUATA RIPARAZIONE MEDIANTE N° 2 FASCE
12/06/2018	07:00/13:20	PW 140	BOSCARIELLO	Sec Fb	SMONTAGGIO + PULIZIA IDRANTE FIOCCHIE + RIPARAZIONE CONDOTTA "LA BROCCA" + IDRANTE
12/06/2018	07:00/13:20	PW 140	BOSCARIELLO	Sec Fb	RIPARAZIONE +PULIZIA IDRANTE + COSTRUZIONE IDRANTE + SARACINESCA LOC. FIOCCHIE (LA BROCCA)
14/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	BOSCARIELLO	SEC. RE	RIPARAZIONE CONDOTTA DA 250MM "TERRE DEL SUD" BOSCARIELLO MANICOTTO DA 250MM
14/06/2018	07:00/13:20		BOSCARIELLO	SEC. FFE	EFFETTUATA RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 250 MEDIANTE SCORREVOLE
18/06/2018	07:00/13:20	PW 140	BOSCARIELLO	SEC FIB	2 RIPARAZIONI CONDOTTA FIOCCHIE" AZIENDA RISPOLI"
13/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	BOSCARIELLO	RDA	RIPARAZIONE SU GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDA RISPOLI MEDIANTE APPOSIZIONE DI UNA FASCIA D'ACCIAIO DA RIPARAZIONE SU CONDOTTA IN AMIANTO DA Ø 110
13/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	BOSCARIELLO	RDA	RIPARAZIONE SU GRUPPO DI CONSEGNA PROPRIETÀ GIRARDI MARIA PIA MEDIANTE APPOSIZIONE DI UNA FASCIA D'ACCIAIO DA RIPARAZIONE SU CONDOTTA IN AMIANTO DA Ø 110
18/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	BOSCARIELLO	SEC Ffg	EFFETTUATO SCAVO, SOSTITUITO TUBO DELL'IDRANTE MARCIO DA Ø 110, UTILIZZATI N° 2 MANICOTTI IN ACCIAIO UNO DA 140 E UNO DA 110, UNA FASCIA DA 110E UNA RIDUZIONE DA 140 A 110.
05/06/2018	07:00/13:20	PW 140	CAMPO EMINENTE	SEC. G1	CONDOTTA Ø 500. SMONTAGGIO SARACINESCA E TUBO IN ACCIAIO Ø 500.
06/06/2018	07:00/13:20	PW 140	CAMPO EMINENTE	SEC. G1 + SEC. G1 T1	SOSTITUITO TUBO IN ACCIAIO (4METRI) APPOSIZIONE DI MANICOTTO SCORREVOLE Ø 500 LUNGO 1 METRO + 2MANICOTTI SCORREVOLE DA Ø 250
13/06/2018	07:00/13:20		CASTRULLO	C Ra6	CONTROLLO ACQUA AZ. ROSALE LOC. FERROFAONE. SOSTITUZIONE SARACINESCA
13/06/2018	07:00/13:20		CASTRULLO	A Ra32, A Ra8,	RIPARAZIONE GR. CONSEGNA CARRAFIELLO ELIO. CONTROLLO IDRANTE MESSO TEMPORANEAMENTE IN MANUALE D'AMBROSIO E BIANCHI. IDRANTE IN MANUALE CAVALIERE PER FURTO SCHEDA
14/06/2018	07:00/13:20		CASTRULLO	D 24	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONSEGNA SANTA CHIARELLA PROPR. BOTTIGLIERI.
02/07/2018	07:00/13:20	TERNA	CASTRULLO	B 12	RIPARAZIONE CONDOTTA DA 110 MEDIANTE FASCIA
02/07/2018	07:00/13:20		CASTRULLO	A23	SOSTITUITE N° 3 ATTACCHI SFERICI DA 100 + PULIZIA CONDOTTA DA 150 (GRUPPO DI CONSEGNA)
12/07/2018	07:00/13:20	TERNA	CASTRULLO	D 14	N° 2 RIPARAZIONI SU CONDOTTA IN AMIANTO DA Ø 225 MEDIANTE L'UTILIZZO DI FASCE IN ACCIAIO
02/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	CORNO D'ORO		EFFETTUATO SCAVO DI 40 METRI LINEARI PER POSIZIONAMENTO CONDOTTA SOSTITUITA BOCCHETTA REVISIONATA
01/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	FIO	SEC. AN 24	SOSTITUZIONE TUBO DA Ø 110, LUNGEZZA CIRCA 1 METRO "TUBO DELL'IDRANTE MARCIO"
06/06/2018	07:00/13:20	TERNA	FIO	SEC. AN 84	SPOSTAMENTO IDRANTE, UTILIZZATI 3,2 METRI DI TUBO IN ACCIAIO DA Ø 110, 2 FLANGIE, 1 CURVA DA 100 BULLONI E GUARNIZIONI.
09/06/2018	07:00/13:20	TERNA	FIO	SEC. BD	RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 125 MEDIANTE MANICOTTO SCORREVOLE DA Ø 125. ALZATO POZZETTO PER TAGLIO FLANGIA IN PROPR. ALFANO UTILIZZATO ESCAV. KOMATSU
13/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	FIO	RAMO N 3.7.1 Ø 125	RIPARAZIONE SU CONDOTTA Ø 315, SOSTITUITO TUBO LUNGO 2,5 METRI DA Ø 315
13/06/2018	07:00/13:20		FIO	AH 36 C Ra6	PULIZIA CONDOTTA DA 300MM
15/06/2018	07:00/13:20	TERNA	FIO	In prossimità dell'idrante 604	RIPARAZIONE IDRANTE TORRE BARRIATE "TORTORIELLO"



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica Elenco delle riparazioni eseguite sulla rete irrigua tubata dal 1° giugno al 14 Luglio 2018

16/06/2018	07:00/13:20	TERNA	FIO	Afg 31	RIPARAZIONE CONDOTTA FIO DIAMETRO ϕ 160 CON N° 2 SCORREVOLI DA ϕ 160 ZONA PAPALEONE "PROPR. MARISTEI"
19/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	IN PROSSIMITÀ DELL' IDRANTE N° 168	SCAVO CON SOSTITUZIONE TUBO IN P.V.C. E APPOSIZIONE DI 2 MANICOTTI DA ϕ 200
20/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	AE 27	SOSTITUITO MANICOTTO DA 160, PREVIO SCAVO.
23/06/2018	07:00/13:20	PW 140	FIO	SEC. CD 14	TUBO IN P.V.C. ROTTO EFFETTUATA RIPARAZIONE MEDIANTE POSA DI 4,3 M DI TUBO IN P.V.C. DA ϕ 160 E 4 M DI TUBO DA ϕ 110, 2 MANICOTTI DA ϕ 160 E UNO DA ϕ 110
25/06/2018	07:00/13:20	TERNA	FIO	SEC. AC	ROTTURA CONDOTTA DA ϕ 110. SOSTITUITO 1 METRO DI TUBO E UNA FLANGIA APERTA.
27/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	S. 6.4 ϕ 400	RIPARAZIONE EFFETTUATA CON FASCIA
29/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	PRINCIPALE "B" IN T.A.D.	CHIUSURA DELLA SARACINESCA CONDOTTA PRINCIPALE ϕ 800
30/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	PRINCIPALE "B" IN T.A.D.	RIPARAZIONE EFFETTUATA CON N° 3 FASCE
30/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	FIO	AE 20	SOSTITUITA SARACINESCA GRUPPO + N° 2 GUARNIZIONI
07/07/2018	07:00/13:20		FIO	AN 56	REALIZZATO ATTACCO PER INNESTO TUBO SU CONDOTTA PER ELIMINAZIONE CANALETTA POPRIETA' CLEMENTE ITALO PRIMA SEZIONE
10/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	FIO	AM 77	SPOSTAMENTO IDRANTE CON COSTRUZIONE PEZZO SPECIALE ϕ 160
07/06/2018	07:00/13:20	PW 140	LITORANEO NORD	RAMO N. 6.2.4 ϕ 160	SOSTITUITI 3 METRI DI TUBO IN P.V.C. ϕ 125 EFFETTUATA RIPARAZIONE MEDIANTE SCORREVOLI 2 DA ϕ 125 E 2 DA ϕ 250
22/06/2018	07:00/13:20	TERNA E KOMATSU	LITORANEO NORD	RAMO 5.13.3 ϕ 400/125	CONDOTTA ROTTA DIAMETRO ϕ 400. RIPARAZIONE EFFETTUATA CON APPOSIZIONE DI UNA FASCIA
23/06/2018	07:00/13:20	TERNA E KOMATSU	LITORANEO NORD	RAMO N. 5.12.1 ϕ 125	CONDOTTA ROTTA DIAMETRO ϕ 400. RIPARAZIONE EFFETTUATA CON APPOSIZIONE DI UNA FASCIA
26/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO NORD	N 5.4.3 ϕ 125	SOSTITUITO 1 METRO DI TUBO DA ϕ 125 UTILIZZATO 1 MANICOTTO
07/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	SEC. S.6.2	EFFETTUATE N° 4 RIPARAZIONI SU TUBI DA ϕ 125 MEDIANTE SCORREVOLI DA ϕ 125 ZONA PADULA GRANDE
08/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	SEC. S.5.3.4	SOSTITUITO IL TUBO SOTTO L'IDRANTE + 1 CURVA DA ϕ 125, UTILIZZATO SCORREVOLE DA ϕ 125
11/06/2018	07:00/13:20	PW 140	LITORANEO SUD	RAMO S 5.7.2 ϕ 160	RIPARAZIONE CONDOTTA ISTITUTO ORIENTALE "FITTUARIO ALFANO"
11/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	SEC. S 5.3.5	EFFETTUATA RIPARAZIONE CONDOTTA DA ϕ 125 MEDIANTE SCORREVOLE
11/06/2018	07:00/13:20	PW 140	LITORANEO SUD	RAMO S 5.11.4 ϕ 125	RIPARAZIONE CONDOTTA ISTITUTO ORIENTALE "FITTUARIO ALFANO" SOSTITUITOI 2,7 METRI DI TUBO IN P.V.C. DA ϕ 180 E INSTALLATO SCORREVOLE DA ϕ 180
12/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	RAMO S 4.12.3 ϕ 125	CONDOTTA ROTTA 5 ROTTURE. ELIMINATO TUBO FLANGIANDOLO.
12/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	RAMO S 5.9.1 ϕ 160	TUBO IN ACCIAIO BUCATO SALDATO CON UN MANICOTTO DA 450 + TAPPO CONDOTTA ISTITUTO ORIENTALE "FITTUARIO ALFANO"
13/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	RAMO S.4.8.5 ϕ 160	CONDOTTA IN ACCIAIO ROTTA, RIPARATA MEDIANTE APPOSIZIONE DI PIASTRA IN ACCIAIO
13/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	RAMO S 5.3.4 ϕ 125	TUBO DA 125MM CHE PERDEVA RIPARATO INSERENDO 2 MANICOTTI
13/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	RAMO N 3.7.1 ϕ 125	SOSTITUITO CAPPELLOTTA SARACINESCA + SOSTITUITA VITE SENZA FINE.
14/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	RAMO S 5.1 ϕ 225	RIPARAZIONE CONDOTTA CAMPOLONGO, SOSTITUZIONE BOCCETTA CAMPOLONGO



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica Elenco delle riparazioni eseguite sulla rete irrigua tubata dal 1° giugno al 14 Luglio 2018

14/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	RAMO PRINCIPALE Ø 400	CONDOTTA IN ACCIAIO 450MM ROTTA, RIPARATA CON SALDATURA DI UNA PIASTRA
15/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	PRINCIPALE S4 Ø 400	TUBO IN ACCIAIO DA 450 MM FORATO E RIPARATO CON PIASTRA DI ACCIAIO SALDATA -2 RIPARAZIONI "PROPR. GALLO"
18/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	RAMO S. 5.3.5. Ø 125	EFFETTUATA RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 125 MEDIANTE MANICOTTO SCORREVOLE DA Ø 125 CONTROLLO RIPARAZIONE FATTA NELLA STESSA ZONA LA SETTIMANA PRECEDENTE "IST. ORIENTALE"
19/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	RAMO S. 5.7.4 Ø 125	CONDOTTA ROTTA EFFETTUATA RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 125 MEDIANTE MANICOTTO SCORREVOLE DA Ø 125 "IST. ORIENTALE FITUARIO ALFANO"
20/06/2018	07:00/13:20	TERNA	LITORANEO SUD	RAMO S. 5.7.2 Ø 125	CONDOTTA ROTTA EFFETTUATA RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 125 MEDIANTE MANICOTTO SCORREVOLE DA Ø 125 "IST. ORIENTALE". APPOSIZIONE DI FLANGIA CIECA DA Ø 110 "ROMANO"
21/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	S. 4.11.3 Ø 125	INTERVENTO AZ. ROMANO RIPARATA CONDOTTA CON APPOSIZIONE DI UN MANICOTTO DA Ø 125
21/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	SEC. S.5.7.6	INTERVENTO AZ. ROSSI VINCENZO RIPARATA CONDOTTA CON APPOSIZIONE DI UN MANICOTTO DA Ø 125
21/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	S. 4	SOSTITUITA BOCCHETTA SU CONDOTTA S4
21/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	PRINCIPALE	CONDOTTA DA Ø 450 ROTTA IN PIÙ PUNTI. RIPARAZIONE EFFETTUATA CON PIASTRA IN ACCIAIO
22/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	RAMO S 6.3 Ø 355	CONDOTTA ROTTA (BICCHIERE DI GIUNZIONE) RIPARAZIONE EFFETTUATA CON FASCIA
28/06/2018	07:00/13:20	KOMATSU 95	LITORANEO SUD	RAMO S. 6.3.2. Ø125	CONDOTTA ROTTA DA Ø 350 + TUBO IDRANTE DA Ø 110. RIPARAZIONE FATTA CON N° 2 MANICOTTI UNO DA Ø 350 E UNO DA Ø110
05/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD	RAMO S 5.6.2 Ø 225	SOSTITUITO IL TUBO SOTTO L'IDRANTE DA Ø 110, UTILIZZATO SCORREVOLE DA Ø 110
06/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	LITORANEO SUD		SOSTITUITO IL TUBO SOTTO L'IDRANTE CIRCA 1 METRO DA Ø 110 + N° 1 FLANGIA DA 100
04/07/2018	07:00/13:20	TERNA	NORD		RIPARAZIONE CONDOTTA DA 200 C'ERA UNA PERDITA FRA DUE MANICOTTI A SCORRIMENTO
09/07/2018	07:00/13:20	TERNA	NORD	RAMO N 5.13.8	RIPARAZIONE CONDOTTA DA Ø 150 IN ACCIAIO ALLA BASE DI UN PONTETUBO DEMOLIZIONE DEL CALCESTRUZZO. RIPARAZIONE EFFETTUATA MEDIANTE APPOSIZIONE DI UNA FASCIA IN ACCIAIO
10/07/2018	07:00/13:20	TERNA	NORD	RAMO N 5.4 Ø 225	CONDOTTA DA 200 CHE PERDE, EFFETTUATO SCAVO E CONTROLLO INNESTI.
11/07/2018	07:00/13:20	PW 140	NORD	RAMO N 5.4 Ø 225	CONDOTTA DA 200 CHE PERDE, EFFETTUATO SCAVO E CONTROLLO INNESTI (SARACINESCA BLOCCATA) TAGLIO DEI BULLONI E FLANGIATURA DELLA STESSA. REINTERRO.
12/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	NORD	RAMO 5.10 Ø 225	RIPARAZIONE CON COSTRUZIONE E MONTAGGIO IDRANTE GIÀ ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI 2 M DI TUBO IN ACCIAIO DA Ø 110, 1 SCORREVOLE DA Ø 125, 1 RIDUZIONE CONICA Ø 125 - Ø 110.
18/06/2018	07:00/13:20	PW 140	TUSCIANO	PRINCIPALE	CHIUSURA CONDOTTA VICINO ALL'AUTOSTRADA BATTIPAGLIA PER ROTTURA
28/06/2018	07:00/13:20	TERNA	TUSCIANO	UNICO	COMPLETAMENTO DI SALDATURE IDRANTI. MONTAGGIO SARACINESCA DI MANOVRA. AZIENDA BARRA MARIAGIOVANNA
29/06/2018	07:00/13:20	TERNA	TUSCIANO	UNICO	ISTALLAZIONE DI N°1 IDRANTE CON POSADI 13,5 METRI DI TUBI Ø 110
10/07/2018	07:00/13:20	PW 140	TUSCIANO		SOPRALLUOGO E SCAVO PER NUOVO ALLACCIO
10/07/2018	07:00/13:20	PW 140	TUSCIANO		NUOVO ALLACCIO: UTILIZZATI 8 M DI TUBO Ø110 IN PEAD, 1 M DA Ø 140,1 CURVA DA Ø 110, 1 "T" DA Ø 140, 1 SCORREVOLE DA Ø140 E 2 SCORREVOLI DA Ø110. PROPR. PALO
11/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	TUSCIANO		FINE LAVORO DEL NUOVO ALLACCIO CON MONTAGGIO DEL GRUPPO DI CONSEGNA PROPR. PALO
14/06/2018	07:00/13:20		V LOTTO	IDRANTE N° 1098	INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONSEGNA S. LUCIA "AZIENDA PALO"
14/06/2018	07:00/13:20	TERNA	V LOTTO	RAMO S 5.1 Ø 225	MONTAGGIO GRUPPO CONSEGNA FINAGRIGLIA A. GALLO S.LUCIA



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Manutenzione Ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica
Elenco delle riparazioni eseguite sulla rete irrigua tubata dal 1° giugno al 14 Luglio
2018

03/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	V LOTTO	SEC.	COSTRUZIONE DI UN IDRANTE CON RELATIVA POSA IN OPERA
03/07/2018	07:00/13:20	KOMATSU	V LOTTO		POSATO TUBO IN PEAD PER UNA LUNGHEZZA DI 50 METRI, COLLEGATO IDRANTE E RIPRISTINO DEL TERRENO.
26/06/2018	07:00/13:20	TERNA	VASCA "D"	SEC. DP	RIPARAZIONE IDRANTE SPEZZATO MEDIANTE ASPORTAZIONE E RICOLLOCAZIONE TUBO IN ACCIAIO DA ø 16DI 80 CM,1 FLANGIA ECC.
02/07/2018	07:00/13:20		VASCA "D"		CONTROLLO E RIPARAZIONE IDRANTE